N§vod k pouģit²

Ochrann® pŋtiprst® rukavice na svaŚov§n² z kŢģe a tkaniny MOST TOGO

VĨ robce:

RYWAL – RHC s.r.o., Varģava
ul. Chełmżyńska 180,
04-464 Varģava, Polsko

Dostupn® velikosti: **10**

Kategorie II podle naŚzen² (UE) 2016/425 CE

Rukavice splŇuj² poģadavky dle normy EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009.
EU prohl§ģen² o shodŋ je k dispozici na webovĨ ch str§nk§ch : www.rywal.eu/files/togo

Pouģit²
Ochrann® pŋtiprst® rukavice z kŢģe a tkaniny MOST TOGO jsou urļ eny k ochranŋ rukou a z§pŋst². Rukavice tak® chr§n² pŚed mechanickĨ mi riziky, jako jsou odŋry, stŚh§n², proraģen². Ochrana omezena na dlaŇ ruky.

VAROVÁNÍ: Rukavice by se neměly nosit, pokud existuje riziko zachycení pohybujícími se částmi stroje.

Vysvŋtlen² grafickĨ ch znakŢ:

3132X

GrafickĨ symbol znaļ ² ochranu proti mechanickĨ m rizikŢm podle 388:2016

GrafickĨ symbol oznaļ uj²c² nutnost sezn§mit se s informacemi od vĨ robce dle normy EN 420:2003 +A1:2009

Objasnŋn² ļ ²seln®ho k· du **3132X** u grafick®ho symbolu podle normy EN 388:2016:
3 – odolnost vŢļ i odŋru
1 – odolnost vŢļ i proŚznut²
3 – odolnost vŢļ i protrģen²
2 – odolnost vŢļ i prop²chnut²
X – ŚeznĨ odpor (TDM)

Znak „X" pouģit m²sto ļ ²slice znamen§, ģe rukavice nebyly testov§ny na danĨ faktor.

Objasnŋnĩ znaļ en² na rukavic²ch: **R/10** : velikost 10,

PŚed kaģdĨ m pouģit²m je potŚeba rukavice zkontrolovat, zda nejsou poģkozeny (trhliny, obrouģeniny, prop§leniny). Rukavice se zn§mkami jak®hokoliv poģkozen² by nemŋly bĨ t pouģ²v§ny.

Skladov§n²
Rukavice by mŋly bĨ t skladov§ny pŚi 5 ÁC aģ 25 ÁC a s relativn² vlhkost² 65% (Ń5%), na suchĨ ch a vzduģnĨ ch m²stech, na polic²ch nebo krovech, aby nedoģlo k poģkozen², zneļ iģtŋn² a sm§ļ en², chemick® a sluneļ n² expozici ve vzd§lenosti nejm®nŋ 1,5 m od topnĨ ch zaŚzen² a svŋtelnĨ ch bodŢ.

Maxim§ln² doba skladov§n²: neurļ it§. PŚed kaģdĨ m pouģit²m rukavic zkontrolujte jejich poģkozen²

Đdrģba
Rukavice je tŚeba oļ istit suchĨ m hadŚkem nebo mŋkkĨ m kart§ļ em ihned po ukonļ en² pr§ce. Vlhk® nebo mokr® rukavice by se mŋly suģit pŚi pokojov® teplotŋ. V pŚipadŋ nadmŋrn®ho ztuhnut² kŢģe zmŋkļ ete rukavice hadŚkem navlhļ enĨ m 5% vodnĨ m roztokem glycerinu.

Skladovan® rukavice by mŋly bĨ t kontrolov§ny nejm®nŋ jednou mŋs²ļ nŋ. V pŚipadŋ pl²sn² otŚete rukavice suchĨ m hadříkem a místa, kde se vyskytla plíseň, otřete emulzí Tureckého oleje a vody v poměru 1: 3. Tyto rukavice by měly být od ostatních odděleny a upotřebeny co nejdříve . Rukavice by měly být přepravovány v origin§ln²m balen² vĨ robce: lepenkov§ krabice obsahuj²c² 120 p§rŢ, balen§ v p§rech po 12.

Ozn§menĨ subjekt zapojenĨ do procesu posuzov§n² shody:
Bureau Veritas GmbH, Wilhelm-Hennemann-Straße 8, 19061 Schwerin, NŋmeckoID ļ ²slo: 2004