REPA s.r.o.
Lípa 301 , 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Ochranné rukavice svářečské
Typ 2002

Rukavice jsou určeny pro svařování,
třída provedení B.
Slouží jako ochrana rukou proti znečištění,
proti působení mechanických a tepelných rizik,
před popálením , při svařování.Nejsou odolné proti
promáčení .Rukavice nemají být používány na
pracovištích, kde hrozí riziko zachycení
pohyblivými částmi stroje.
Vlastnosti omezení šíření plamenem může být
zhoršena je-li výrobek znečištěn hořlavou látkou.
Používají se v suchém prostředí.
Použitý materiál : Hovězinová useň
Velikost:10
Údržba: po použití odstraňte nečistotu vlhkým
hadříkem nebo pryžovým kartáčkem
a nechte volně vyschnout při pokojové teplotě

REPA s.r.o.
Lípa 301 , 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Ochranné rukavice svářečské
Typ 2002

Rukavice jsou určeny pro svařování,
třída provedení B.
Slouží jako ochrana rukou proti znečištění,
proti působení mechanických a tepelných rizik,
před popálením , při svařování.Nejsou odolné proti
promáčení .Rukavice nemají být používány na
pracovištích, kde hrozí riziko zachycení
pohyblivými částmi stroje.
Vlastnosti omezení šíření plamenem může být
zhoršena je-li výrobek znečištěn hořlavou látkou.
Používají se v suchém prostředí.
Použitý materiál : Hovězinová useň
Velikost:10
Údržba: po použití odstraňte nečistotu vlhkým
hadříkem nebo pryžovým kartáčkem
a nechte volně vyschnout při pokojové teplotě

REPA s.r.o.
Lípa 301 , 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Ochranné rukavice svářečské
Typ 2002

Rukavice jsou určeny pro svařování,
třída provedení B.
Slouží jako ochrana rukou proti znečištění,
proti působení mechanických a tepelných rizik,
před popálením , při svařování.Nejsou odolné proti
promáčení .Rukavice nemají být používány na
pracovištích, kde hrozí riziko zachycení
pohyblivými částmi stroje.
Vlastnosti omezení šíření plamenem může být
zhoršena je-li výrobek znečištěn hořlavou látkou.
Používají se v suchém prostředí.
Použitý materiál : Hovězinová useň
Velikost:10
Údržba: po použití odstraňte nečistotu vlhkým
hadříkem nebo pryžovým kartáčkem
a nechte volně vyschnout při pokojové teplotě

REPA s.r.o.
Lípa 301 , 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Ochranné rukavice svářečské
Typ 2002

Rukavice jsou určeny pro svařování,
třída provedení B.
Slouží jako ochrana rukou proti znečištění,
proti působení mechanických a tepelných rizik,
před popálením , při svařování.Nejsou odolné proti
promáčení .Rukavice nemají být používány na
pracovištích, kde hrozí riziko zachycení
pohyblivými částmi stroje.
Vlastnosti omezení šíření plamenem může být
zhoršena je-li výrobek znečištěn hořlavou látkou.
Používají se v suchém prostředí.
Použitý materiál : Hovězinová useň
Velikost:10
Údržba: po použití odstraňte nečistotu vlhkým
hadříkem nebo pryžovým kartáčkem
a nechte volně vyschnout při pokojové teplotě

REPA s.r.o.
Lípa 301 , 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Ochranné rukavice svářečské
Typ 2002

Rukavice jsou určeny pro svařování,
třída provedení B.
Slouží jako ochrana rukou proti znečištění,
proti působení mechanických a tepelných rizik,
před popálením , při svařování.Nejsou odolné proti
promáčení .Rukavice nemají být používány na
pracovištích, kde hrozí riziko zachycení
pohyblivými částmi stroje.
Vlastnosti omezení šíření plamenem může být
zhoršena je-li výrobek znečištěn hořlavou látkou.
Používají se v suchém prostředí.
Použitý materiál : Hovězinová useň
Velikost:10
Údržba: po použití odstraňte nečistotu vlhkým
hadříkem nebo pryžovým kartáčkem
a nechte volně vyschnout při pokojové teplotě

REPA s.r.o.
Lípa 301 , 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Ochranné rukavice svářečské
Typ 2002

Rukavice jsou určeny pro svařování,
třída provedení B.
Slouží jako ochrana rukou proti znečištění,
proti působení mechanických a tepelných rizik,
před popálením , při svařování.Nejsou odolné proti
promáčení .Rukavice nemají být používány na
pracovištích, kde hrozí riziko zachycení
pohyblivými částmi stroje.
Vlastnosti omezení šíření plamenem může být
zhoršena je-li výrobek znečištěn hořlavou látkou.
Používají se v suchém prostředí.
Použitý materiál : Hovězinová useň
Velikost:10
Údržba: po použití odstraňte nečistotu vlhkým
hadříkem nebo pryžovým kartáčkem
a nechte volně vyschnout při pokojové teplotě