REPA s.r.o.
Lípa 301, 763 11 Želechovice n.D.
Ochranná usňová zástěra svářečská
Typ 901

EN ISO 11611 , 13688

Zástěra slouží jako ochrana oděvu před působením jisker a malých částic
rozžhavených kovů.Je vhodná pro práci při svařování,řezání kovu plamenem a dalších podobných činnostech. Není odolné proti promáčení .Vlastnost omezení šíření plamene může být zhoršena ji-li výrobek znečištěn hořlavou látkou.Vzrůst obsahu kyslíku ve vzduchu může u ochran.oděvů pro svařování snížit ochranu proti ohni.
Tato pomůcka není určena k přímé ochraně těla.Nutno pod ni použít ochranný oděv.
Použitý materiál : Hovězinová useň
Velikost : UNI – 1
Třída : 2 A1
Životnost výrobku končí jeho poškozením.
Výrobek nelze opravit.
Údržba: po použití odstraňte nečistoty vlhkým hadříkem nebo pryžovým kartáčkem a nechte volně vyschnout při pokojové teplotě .

REPA s.r.o.
Lípa 301, 763 11 Želechovice n.D.
Ochranná usňová zástěra svářečská
Typ 901

EN ISO 11611 , 13688

Zástěra slouží jako ochrana oděvu před působením jisker a malých částic
rozžhavených kovů.Je vhodná pro práci při svařování,řezání kovu plamenem a dalších podobných činnostech. Není odolné proti promáčení .Vlastnost omezení šíření plamene může být zhoršena ji-li výrobek znečištěn hořlavou látkou.Vzrůst obsahu kyslíku ve vzduchu může u ochran.oděvů pro svařování snížit ochranu proti ohni.
Tato pomůcka není určena k přímé ochraně těla.Nutno pod ni použít ochranný oděv.
Použitý materiál : Hovězinová useň
Velikost : UNI – 1
Třída : 2 A1
Životnost výrobku končí jeho poškozením.
Výrobek nelze opravit.
Údržba: po použití odstraňte nečistoty vlhkým hadříkem nebo pryžovým kartáčkem a nechte volně vyschnout při pokojové teplotě .

REPA s.r.o.
Lípa 301, 763 11 Želechovice n.D.
Ochranná usňová zástěra svářečská
Typ 901

EN ISO 11611 , 13688

Zástěra slouží jako ochrana oděvu před působením jisker a malých částic
rozžhavených kovů.Je vhodná pro práci při svařování,řezání kovu plamenem a dalších podobných činnostech. Není odolné proti promáčení .Vlastnost omezení šíření plamene může být zhoršena ji-li výrobek znečištěn hořlavou látkou.Vzrůst obsahu kyslíku ve vzduchu může u ochran.oděvů pro svařování snížit ochranu proti ohni.
Tato pomůcka není určena k přímé ochraně těla.Nutno pod ni použít ochranný oděv.
Použitý materiál : Hovězinová useň
Velikost : UNI – 1
Třída : 2 A1
Životnost výrobku končí jeho poškozením.
Výrobek nelze opravit.
Údržba: po použití odstraňte nečistoty vlhkým hadříkem nebo pryžovým kartáčkem a nechte volně vyschnout při pokojové teplotě .

REPA s.r.o.
Lípa 301, 763 11 Želechovice n.D.
Ochranná usňová zástěra svářečská
Typ 901

EN ISO 11611, 13688

Zástěra slouží jako ochrana oděvu před působením jisker a malých částic
rozžhavených kovů.Je vhodná pro práci při svařování,řezání kovu plamenem a dalších podobných činnostech. Není odolné proti promáčení .Vlastnost omezení šíření plamene může být zhoršena ji-li výrobek znečištěn hořlavou látkou.Vzrůst obsahu kyslíku ve vzduchu může u ochran.oděvů pro svařování snížit ochranu proti ohni.
Tato pomůcka není určena k přímé ochraně těla.Nutno pod ni použít ochranný oděv.
Použitý materiál : Hovězinová useň
Velikost : UNI – 1
Třída : 2 A1
Životnost výrobku končí jeho poškozením.
Výrobek nelze opravit.
Údržba: po použití odstraňte nečistoty vlhkým hadříkem nebo pryžovým kartáčkem a nechte volně vyschnout při pokojové teplotě .

REPA s.r.o.
Lípa 301, 763 11 Želechovice n.D.
Ochranná usňová zástěra svářečská
Typ 901

EN ISO 11611, 13688

Zástěra slouží jako ochrana oděvu před působením jisker a malých částic
rozžhavených kovů.Je vhodná pro práci při svařování,řezání kovu plamenem a dalších podobných činnostech. Není odolné proti promáčení .Vlastnost omezení šíření plamene může být zhoršena ji-li výrobek znečištěn hořlavou látkou.Vzrůst obsahu kyslíku ve vzduchu může u ochran.oděvů pro svařování snížit ochranu proti ohni.
Tato pomůcka není určena k přímé ochraně těla.Nutno pod ni použít ochranný oděv.
Použitý materiál : Hovězinová useň
Velikost : UNI – 1
Třída : 2 A1
Životnost výrobku končí jeho poškozením.
Výrobek nelze opravit.
Údržba: po použití odstraňte nečistoty vlhkým hadříkem nebo pryžovým kartáčkem a nechte volně vyschnout při pokojové teplotě .

REPA s.r.o.
Lípa 301, 763 11 Želechovice n.D.
Ochranná usňová zástěra svářečská
Typ 901

EN ISO 11611, 13688

Zástěra slouží jako ochrana oděvu před působením jisker a malých částic
rozžhavených kovů.Je vhodná pro práci při svařování,řezání kovu plamenem a dalších podobných činnostech. Není odolné proti promáčení .Vlastnost omezení šíření plamene může být zhoršena ji-li výrobek znečištěn hořlavou látkou.Vzrůst obsahu kyslíku ve vzduchu může u ochran.oděvů pro svařování snížit ochranu proti ohni.
Tato pomůcka není určena k přímé ochraně těla.Nutno pod ni použít ochranný oděv.
Použitý materiál : Hovězinová useň
Velikost : UNI – 1
Třída : 2 A1
Životnost výrobku končí jeho poškozením.
Výrobek nelze opravit.
Údržba: po použití odstraňte nečistoty vlhkým hadříkem nebo pryžovým kartáčkem a nechte volně vyschnout při pokojové teplotě .

REPA s.r.o.
Lípa 301, 763 11 Želechovice n.D.
Ochranná usňová zástěra svářečská
Typ 901

EN ISO 11611, 13688

Zástěra slouží jako ochrana oděvu před působením jisker a malých částic
rozžhavených kovů.Je vhodná pro práci při svařování,řezání kovu plamenem a dalších podobných činnostech. Není odolné proti promáčení .Vlastnost omezení šíření plamene může být zhoršena ji-li výrobek znečištěn hořlavou látkou.Vzrůst obsahu kyslíku ve vzduchu může u ochran.oděvů pro svařování snížit ochranu proti ohni.
Tato pomůcka není určena k přímé ochraně těla.Nutno pod ni použít ochranný oděv.
Použitý materiál : Hovězinová useň
Velikost : UNI – 1
Třída : 2 A1
Životnost výrobku končí jeho poškozením.
Výrobek nelze opravit.
Údržba: po použití odstraňte nečistoty vlhkým hadříkem nebo pryžovým kartáčkem a nechte volně vyschnout při pokojové teplotě .

REPA s.r.o.
Lípa 301, 763 11 Želechovice n.D.
Ochranná usňová zástěra svářečská
Typ 901

EN ISO 11611, 13688

Zástěra slouží jako ochrana oděvu před působením jisker a malých částic
rozžhavených kovů.Je vhodná pro práci při svařování,řezání kovu plamenem a dalších podobných činnostech. Není odolné proti promáčení .Vlastnost omezení šíření plamene může být zhoršena ji-li výrobek znečištěn hořlavou látkou.Vzrůst obsahu kyslíku ve vzduchu může u ochran.oděvů pro svařování snížit ochranu proti ohni.
Tato pomůcka není určena k přímé ochraně těla.Nutno pod ni použít ochranný oděv.
Použitý materiál : Hovězinová useň
Velikost : UNI – 1
Třída : 2 A1
Životnost výrobku končí jeho poškozením.
Výrobek nelze opravit.
Údržba: po použití odstraňte nečistoty vlhkým hadříkem nebo pryžovým kartáčkem a nechte volně vyschnout při pokojové teplotě .

REPA s.r.o.
Lípa 301, 763 11 Želechovice n.D.
Ochranná usňová zástěra svářečská
Typ 901

EN ISO 11611, 13688

Zástěra slouží jako ochrana oděvu před působením jisker a malých částic
rozžhavených kovů.Je vhodná pro práci při svařování,řezání kovu plamenem a dalších podobných činnostech. Není odolné proti promáčení .Vlastnost omezení šíření plamene může být zhoršena ji-li výrobek znečištěn hořlavou látkou.Vzrůst obsahu kyslíku ve vzduchu může u ochran.oděvů pro svařování snížit ochranu proti ohni.
Tato pomůcka není určena k přímé ochraně těla.Nutno pod ni použít ochranný oděv.
Použitý materiál : Hovězinová useň
Velikost : UNI – 1
Třída : 2 A1
Životnost výrobku končí jeho poškozením.
Výrobek nelze opravit.
Údržba: po použití odstraňte nečistoty vlhkým hadříkem nebo pryžovým kartáčkem a nechte volně vyschnout při pokojové teplotě .