REPA s.r.o.
Lípa 301, 763 11 Želechovice n.D.
Ochranný usňový rukávník pro svářeče
Typ 902

EN ISO 11611, 13688

Rukávník slouží jako ochrana oděvu před působením jisker a malých částic rozžhavených kovů.Je vhodný pro práci při svařování,řezání kovu plamenem a dalších podobných činnostech. Není odolný proti promáčení.
Vlastnost omezení šíření plamene může být zhoršena ji-li výrobek znečištěn hořlavou látkou.Vzrůst obsahu kyslíku ve vzduchu může u ochran.oděvů pro svařování snížit ochranu proti ohni.
Tato pomůcka není určena k přímé ochraně těla.
Nutno pod ni použít ochranný oděv.
Použitý materiál : Hovězinová useň
Velikost : UNI – 1
Třída: 2 A1
Životnost výrobku končí jeho poškozením.
Výrobek nelze opravit.
Údržba: po použití odstraňte nečistoty vlhkým hadříkem nebo pryžovým kartáčkem a nechte volně vyschnout při pokojové teplotě .

REPA s.r.o.
Lípa 301, 763 11 Želechovice n.D.
Ochranný usňový rukávník pro svářeče
Typ 902

EN ISO 11611, 13688

Rukávník slouží jako ochrana oděvu před působením jisker a malých částic rozžhavených kovů.Je vhodný pro práci při svařování,řezání kovu plamenem a dalších podobných činnostech. Není odolný proti promáčení.
Vlastnost omezení šíření plamene může být zhoršena ji-li výrobek znečištěn hořlavou látkou.Vzrůst obsahu kyslíku ve vzduchu může u ochran.oděvů pro svařování snížit ochranu proti ohni.
Tato pomůcka není určena k přímé ochraně těla.
Nutno pod ni použít ochranný oděv.
Použitý materiál : Hovězinová useň
Velikost : UNI – 1
Třída: 2 A1
Životnost výrobku končí jeho poškozením.
Výrobek nelze opravit.
Údržba: po použití odstraňte nečistoty vlhkým hadříkem nebo pryžovým kartáčkem a nechte volně vyschnout při pokojové teplotě .