




WS 402



WS 708



WS 3000 AC



WS 750



FILIUS



WSI 100

FUNKCE	WS 402*	WS 708	WS 3000 AC*	WS 750		FILIUS MULTI	FILIUS MF CLASSIC	WSI 100
				STD	ADV			
Čas předstisku		●	●	●	●			●
Čas stisku	●	●	●	●	●	●	●	●
Čas předehřevu		●	●		●	●	●	●
Proud předehřevu		●	●		●	●	●	●
Čas chlazení		●	●		●	●	●	●
Nárůst proudu (svahu)	●	●	●	●	●	●	●	●
Čas sváření	●	●	●	●	●	●	●	●
Svařovací proud	●	●	●	●	●	●	●	●
Nastavení svář. časů v půlperiodách		●	●	●	●	●		
Čas sváření nastavitelný v msec.							●	●
Čas sváření 2	●	●	●	●	●	●	●	●
Svařovací proud 2	●	●	●	●	●	●	●	●
Puls		●	●	●	●	●	●	●
Interval pulsu		●	●	●	●	●	●	●
Čas dohřevu			●		●	●	●	●
Proud dohřevu			●		●	●	●	●
Čas přidržení	●	●	●	●	●	●	●	●
Pauza	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatické opakování	●	●	●	●	●	●	●	●
Počet uživatelských programů	1	8	100	100	100	32	128	64
Zobrazení svařovacího proudu			●		●	●	●	●
Limitní kontrola			●		●	●	●	●
Režim konstantního proudu						●	●	●
Kompence síťového napětí	●	●	●	●	●	●	●	●
Chybová hlášení	●	●	●	●	●	●	●	●
Počítadlo svárů			●	●	●	●	●	●
Tlakový kontakt	●	●	●	●	●	●	●	●
Proporcionální ventil				●	●		●	●
Koncový cyklus		●	●	●	●	●	●	●