

**INFORMAČNÍ LIST**

**VÝROBCE:** Milan Vyležik  
Protifašistických bojovníků 1269/1  
Český Těšín  
737 01  
Tel: 558 741 642

**NORMA:** ČSN EN 166  
**KONTROLA:** K1

**NÁZEV:** Krycí zorníky do svářecích kulek a brýlí o tloušťce 1 mm.

**POUŽITÍ:** Krycí zorníky z polykarbonátu o tloušťce 1mm slouží jako ochrana filtrů pro svařování před zásahem rozstříknutého kovu nebo žhnoucích částic.

**MATERIÁL:** Polykarbonát o tloušťce 1mm

**UDRŽOVÁNÍ:** Zorníky se udržují v čistotě omytím ve vlažné mýdlové vodě, a nebo s obsahem běžných saponátních čistících prostředků, s konečným opláchnutím v čisté vodě.

**SKLADOVÁNÍ:** V suchých a bezprašných prostorech.

**LIKVIDACE:** Ukládání na skládky, jako tuhý domovní odpad.

**UPOZORNĚNÍ:** Poškrábané nebo poškozené zorníky z polykarbonátu je potřeba vyměnit za nové, aby byla zachována dobrá viditelnost.

**OZNAČENÍ:** identifikační značka výrobce MV CČ ES certifikát

**INFORMAČNÍ LIST**

**VÝROBCE:** Milan Vyležik  
Protifašistických bojovníků 1269/1  
Český Těšín  
737 01  
Tel: 558 741 642

**NORMA:** ČSN EN 166  
**KONTROLA:** K1

**NÁZEV:** Krycí zorníky do svářecích kulek a brýlí o tloušťce 1 mm.

**POUŽITÍ:** Krycí zorníky z polykarbonátu o tloušťce 1mm slouží jako ochrana filtrů pro svařování před zásahem rozstříknutého kovu nebo žhnoucích částic.

**MATERIÁL:** Polykarbonát o tloušťce 1mm

**UDRŽOVÁNÍ:** Zorníky se udržují v čistotě omytím ve vlažné mýdlové vodě, a nebo s obsahem běžných saponátních čistících prostředků, s konečným opláchnutím v čisté vodě.

**SKLADOVÁNÍ:** V suchých a bezprašných prostorech.

**LIKVIDACE:** Ukládání na skládky, jako tuhý domovní odpad.

**UPOZORNĚNÍ:** Poškrábané nebo poškozené zorníky z polykarbonátu je potřeba vyměnit za nové, aby byla zachována dobrá viditelnost.

**OZNAČENÍ:** identifikační značka výrobce MV CČ ES certifikát

**INFORMAČNÍ LIST**

**VÝROBCE:** Milan Vyležik  
Protifašistických bojovníků 1269/1  
Český Těšín  
737 01  
Tel: 558 741 642

**NORMA:** ČSN EN 166  
**KONTROLA:** K1

**NÁZEV:** Krycí zorníky do svářecích kulek a brýlí o tloušťce 1 mm.

**POUŽITÍ:** Krycí zorníky z polykarbonátu o tloušťce 1mm slouží jako ochrana filtrů pro svařování před zásahem rozstříknutého kovu nebo žhnoucích částic.

**MATERIÁL:** Polykarbonát o tloušťce 1mm

**UDRŽOVÁNÍ:** Zorníky se udržují v čistotě omytím ve vlažné mýdlové vodě, a nebo s obsahem běžných saponátních čistících prostředků, s konečným opláchnutím v čisté vodě.

**SKLADOVÁNÍ:** V suchých a bezprašných prostorech.

**LIKVIDACE:** Ukládání na skládky, jako tuhý domovní odpad.

**UPOZORNĚNÍ:** Poškrábané nebo poškozené zorníky z polykarbonátu je potřeba vyměnit za nové, aby byla zachována dobrá viditelnost.

**OZNAČENÍ:** identifikační značka výrobce MV CČ ES certifikát

**INFORMAČNÍ LIST**

**VÝROBCE:** Milan Vyležik  
Protifašistických bojovníků 1269/1  
Český Těšín  
737 01  
Tel: 558 741 642

**NORMA:** ČSN EN 166  
**KONTROLA:** K1

**NÁZEV:** Krycí zorníky do svářecích kulek a brýlí o tloušťce 1 mm.

**POUŽITÍ:** Krycí zorníky z polykarbonátu o tloušťce 1mm slouží jako ochrana filtrů pro svařování před zásahem rozstříknutého kovu nebo žhnoucích částic.

**MATERIÁL:** Polykarbonát o tloušťce 1mm

**UDRŽOVÁNÍ:** Zorníky se udržují v čistotě omytím ve vlažné mýdlové vodě, a nebo s obsahem běžných saponátních čistících prostředků, s konečným opláchnutím v čisté vodě.

**SKLADOVÁNÍ:** V suchých a bezprašných prostorech.

**LIKVIDACE:** Ukládání na skládky, jako tuhý domovní odpad.

**UPOZORNĚNÍ:** Poškrábané nebo poškozené zorníky z polykarbonátu je potřeba vyměnit za nové, aby byla zachována dobrá viditelnost.

**OZNAČENÍ:** identifikační značka výrobce MV CČ ES certifikát

**INFORMAČNÍ LIST**

**VÝROBCE:** Milan Vyležik  
Protifašistických bojovníků 1269/1  
Český Těšín  
737 01  
Tel: 558 741 642

**NORMA:** ČSN EN 166  
**KONTROLA:** K1

**NÁZEV:** Krycí zorníky do svářecích kulek a brýlí o tloušťce 1 mm.

**POUŽITÍ:** Krycí zorníky z polykarbonátu o tloušťce 1mm slouží jako ochrana filtrů pro svařování před zásahem rozstříknutého kovu nebo žhnoucích částic.

**MATERIÁL:** Polykarbonát o tloušťce 1mm

**UDRŽOVÁNÍ:** Zorníky se udržují v čistotě omytím ve vlažné mýdlové vodě, a nebo s obsahem běžných saponátních čistících prostředků, s konečným opláchnutím v čisté vodě.

**SKLADOVÁNÍ:** V suchých a bezprašných prostorech.

**LIKVIDACE:** Ukládání na skládky, jako tuhý domovní odpad.

**UPOZORNĚNÍ:** Poškrábané nebo poškozené zorníky z polykarbonátu je potřeba vyměnit za nové, aby byla zachována dobrá viditelnost.

**OZNAČENÍ:** identifikační značka výrobce MV CČ ES certifikát

**INFORMAČNÍ LIST**

**VÝROBCE:** Milan Vyležik  
Protifašistických bojovníků 1269/1  
Český Těšín  
737 01  
Tel: 558 741 642

**NORMA:** ČSN EN 166  
**KONTROLA:** K1

**NÁZEV:** Krycí zorníky do svářecích kulek a brýlí o tloušťce 1 mm.

**POUŽITÍ:** Krycí zorníky z polykarbonátu o tloušťce 1mm slouží jako ochrana filtrů pro svařování před zásahem rozstříknutého kovu nebo žhnoucích částic.

**MATERIÁL:** Polykarbonát o tloušťce 1mm

**UDRŽOVÁNÍ:** Zorníky se udržují v čistotě omytím ve vlažné mýdlové vodě, a nebo s obsahem běžných saponátních čistících prostředků, s konečným opláchnutím v čisté vodě.

**SKLADOVÁNÍ:** V suchých a bezprašných prostorech.

**LIKVIDACE:** Ukládání na skládky, jako tuhý domovní odpad.

**UPOZORNĚNÍ:** Poškrábané nebo poškozené zorníky z polykarbonátu je potřeba vyměnit za nové, aby byla zachována dobrá viditelnost.

**OZNAČENÍ:** identifikační značka výrobce MV CČ ES certifikát